

## **8.- LOSA FUNERARIA DE LA TUMBA DE DIONISIO RODRÍGUEZ VALERO**

### **Situación:**

Cementerio Municipal de Huesca, cuadro 4, fosa nº 10

### **Descripción:**

Conjunto horizontal formado por basamento inferior de hormigón de medidas 2.000x1.010x150 mm. , con alzamiento de pie de la losa de piedra artificial de medidas 1.620x 610x100 mm. con símbolo religioso en forma de cruz seguida de la inscripción con grafía cóncava:

***DIONISIO RODRIGUEZ VALERO +23 SEPTIEMBRE 1936 RIP RECUERDO DE TU ESPOSA E HIJO***

### **Estado:**

#### **Degradación por agentes físicos:**

Temperatura.  
Humedad.  
Hielo.  
Lluvia.  
Viento.

#### **Degradación por agentes biológicos:**

Bacterias y actinomicetos.  
Hongos.  
Líquenes.  
Excrementos de aves.

### **Trabajo de limpieza:**

Tras la realización de los estudios previos y las pruebas de intervención, seleccionando las metodologías y los productos más idóneos e inoocuos, se procedió a la intervención sobre la lápida, en la que se realizaron los siguientes procesos:

Limpieza de la colonización biológica: Se realizaron varias aplicaciones de biocidas químicos y limpieza con agua.

Limpieza de la costra negra y manchas varias: Se realizó la limpieza mediante micro-abrasión, tras la selección del árido más adecuado en función de las zonas, el grado de suciedad y el resultado de las pruebas de limpieza.

### **Restauración:**

Recuperación, nivelación y reparación del basamento inferior .

Tratamiento con material consolidante- mineralizante basado en silicato de etilo en alta concentración aplicado con brocha hasta saturación e hidrofugante con base acuosa impidiendo la absorción del agua evitando la formación de moho, musgo, verdín, etc. y evitando la salida de salitre del material creando una barrera contra los agentes atmosféricos evitando el envejecimiento y la descomposición del material.

### **Equipo de trabajo:**

Circulo Republicano Manolín Abad de Huesca y trabajadores municipales de los cementerios del Ayto. de Huesca.

